

サクラの街路樹の再整備と応急対応

1 目的

市内各所のサクラの街路樹については、まちの緑化につながるだけでなく、毎年開花時期には市民や観光客の目も楽しませてくれます。しかしながら、年々巨木化、老木化が顕著となり、荒天時の倒木や落枝、歩道上の根上りによる通行障害等、管理上の課題も抱えています。そこで、令和4年9月～令和5年1月に市内のサクラが街路樹となっている路線を対象に樹木診断を行い、不健全と判定されたサクラについては、令和5年度から順次路線毎に植替え等による再整備を実施していくこととしました。

そのような中、令和5年2月に、市道0017（西海子小路）において不健全と判定されていたサクラが強風により倒木したことから、再整備よりも前に応急対応が必要と判断し、市民の安全確保のため、令和5年6月以降に伐採又は枝打ちを実施します。



令和5年2月倒木時の様子▶

なお、西海子小路以外の路線についても、同様の対応が必要と判断しており、市議会6月定例会に補正予算を提出し、地域住民との合意形成を図りながら、応急対応を実施していきます。

2 サクラが街路樹となっている路線一覧及び応急対応内容

市道名	場 所	診断対象本数	不健全判定本数	応急対応必要本数		
				伐採	枝打ち	
市道0017	西海子小路	46	16	15	12	3
市道0003	お堀端通り	11	1	1	0	1
市道0006	城山競技場付近	15	5	5	3	2
市道0009	右岸処理場付近	70	1	1	0	1
市道0039	フラワーガーデン付近	84	6	6	3	3
市道0077	沼代桜の馬場付近	45	16	11	9	2
市道2328	青橋西側付近	9	7	6	5	1
市道2332	青橋西側付近	4	1	1	1	0
市道3006	トライバングスクール付近	16	15	8	5	3
市道2201	三の丸小学校付近	9	0	0	0	0
合計		309	68	54	38	16

3 位置図

